
2 / 2

 \mathbf{A}

ST-02



DESCRIPTION

REVISIONS

DATE

Rouyn-Horando Tel.: (819)797-3222/Fax: (819)762-6640 Arrios Tel.: (819)732-0457/Fax: (819)732-0458


Site Web: www.genivar.ca

THE BETWEEN HIS IS NO THE PROTECT OF SOME INC. NO MET BY READED HIS RESERVE WHICH SWITZE PURCHER, MY OFFICE THE BETWEEN THE TO SHAPE HE WITTE STOPP HE SEE HE POSSESSED HE POSSESSED.

NOTES GÉNÉRALES

1.0 ACIER DE CHARPENTE


- 1.1 TOUS LES OUVRAGES EN ACIER DE CHARPENTE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SELON LES NORMES CAN/CSA-S16.1, W59, CAN/CSA-S136 ET W47.1 DE L'ACNOR.
- 1.2 L'ACIER DE CHARPENTE DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME CAN/CSA-G40.21, NUANCE 350W DE L'ACNOR POUR LES POUTRES W, S, ET HSS ET DE CLASSE H POUR LES SECTIONS TUBULAIRES, LES AUTRES ÉLÉMENTS SONT 300W.
- 1.3 LES SOUDURES DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA NORME W59 DE L'ACNOR, À LA NORME W47.1 D L'ACNOR ET ÊTRE EXÉCUTÉS PAR UN FABRICANT RECONNU PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDURE.
- 1.4 TOUS LES MATÉRIAUX DOIVENT ÊTRE NEUFS, EXEMPTS DE ROUILLE ET FOURNIS D'UNE SEULE PIÈCE. LES PIÈCES ABOUTÉES DEVRONT ÊTRE CONÇUES POUR REPENDRE LES CHARGES AUXQUELLES ELLES SONT SOUMISES.
- 1.5 LES ÉLONGÉMENTS DOIVENT ÊTRE ENDUITS D'UNE PEINTURE ANTIROUILLE À L'USINE APRÈS VOIR ÉTÉ LAVÉS ET BROSSÉS. TOUTES LES SURFACES DOIVENT ÊTRE PEINTURÉES SAUF CELLES EN CONTACT AVEC LE BÉTON, OU QUI DOIVENT CONSERVER LEUR ADHÉRENCE TELS LES ASSEMBLAGES PAR FRICTION. APRÈS MONTAGE, L'ENTREPRENEUR DOIT PEINTURER LES BOULONS ET LES SURFACES ENDOMMAGÉES.
- 1.6 LE FABRICANT D'ACIER DOIT VÉRIFIER SUR LE CHANTIER TOUTES LES MESURES QU'IL JUGE NÉCESSAIRE AVANT DE COMMENCER LA FABRICATION. EN CAS DE DIVERGENCE, IL DOIT S'EN TENIR AUX DIRECTIVES DE L'INGÉNIEUR.



 $\frac{\text{DÉTAIL}}{\text{ECH: } 1/2"=1'-0"}$

NOTE D'UTILISATION:

- AUCUN MATÉRIEL TEL CAILLOU OU ROCHE NE DEVRA ÉTRE PRÉSENT SUR LE TABLIER LORS DE LA CIRCULATION DES ÉQUIPEMENTS.
- SUR 1 PANNEAU, AUCUNE AUTRE CHARGE SUPÉRIEURE À
 21 TONNES (MÉTRIQUE) D'UN TRACTEUR AVEC DES
 PONTS DE MIN. 915mm DE LARGE PAR 3285mm DE
 LONG N'EST ACCEPTABLE.
 (CHARGE ÉQUIVALENTE: 52.5KPa, 1096 lbs/pi²)



- IL EST INTERDIT D'APPLIQUER DES CHARGES CONCENTRÉES.
- AUCUNE PONDÉRATION DES CHARGES DYNAMIQUES N'A ÉTÉ CONSIDÉRÉE.
- POIDS APPROX. (2 PANNEAUX): 9048 Kg (19947 lbs)

1 445

	REVISIONS		
RE	V DESCRIPTION	DATE	PAI
A	ÉMIS POUR COMMENTAIRES	03-07-2007	1 1 1 1 1
-			+



Val-d'Or Tél.: (819)825-4274/Fax: (819)824-1514 Rouyn-Noranda Tél.: (819)797-3222/Fax: (819)762-6640 Arnos Tél.: (819)732-0457/Fax: (819)732-0458 Site Web: www.genivar.ca

DESSINÉ PAR DRAWN BY	J. CROTEAU, tech.	
VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY	S. DUPUIS, ing. Jr.	
APPROUVÉ PAR APPROVED BY	D. BLANCHET, ing. M.B.A.	
No. PROJET PROJECT NO.	AA107958	INIT.
DATE	3 JUIN 2007	

HE HOMERS HER OF S HE MOVERT OF STAMM HE, MO ALST HE RESIDED HOW ROUSE, MENDED HE MOVERS. WY COPING.
HANDSTER, TO CREEK AND MY CHE COLUT? MAY NOW HE WOULD WE MOVE THE METER PROMISES.

OF DEEM HE, 2009.

FORAGES M. ROUILLER DRILLING INC.

PONT

STRUCTURE

VUE EN PLAN & COUPE

ECHELLE/ INDIQUÉE FICHIER AA107958 / ST-01-REV-A

ST-01

A FEUILLE/SF